


Istruzioni

Ciotole Orient



Materiali utilizzati	Codice articolo	Quantità
Set di calcestruzzo modellabile prof. 1500 g	617405	2
Set di calcestruzzo modellabile prof. 500 g	617391	all'occorrenza
Set di calcestruzzo modellabile prof. 3500 g	617416	all'occorrenza
Sfera di polistirolo in due parti, 150 mm, fabbisogno materiale per mezza sfera: 500 g di calcestruzzo modellabile	547112	1
Sfera di polistirolo in due parti, 200 mm, fabbisogno materiale per mezza sfera: 1000 g di calcestruzzo modellabile	547123	1
Sfera di polistirolo in due parti, 250 mm, fabbisogno materiale per mezza sfera: 1500 g di calcestruzzo modellabile	507249	1
Piastra mosaico Crackle, 150 x 200 mm, argento/specchio	562113	1
Piastra mosaico Crackle, 150 x 200 mm, nero	562124	2
Piastra mosaico Crackle, 150 x 200 mm, lilla	573552	1
Piastra mosaico Crackle, 150 x 200 mm, arancione	573541	1
Piastra mosaico Crackle, 150 x 200 mm, oro/specchio	562102	1
Battitore per mosaico Crackle (180 x 25 x 26 mm)	312800	1
Kit collante al silicone 3D, tubetto 80 ml	314798	2
Sostanza per le fughe del mosaico, 1000 g	504906	1
Reeves-colori acrilici, 75 ml nero marte	442307	1
Materiali / utensili consigliati		
Guanti usa e getta, 100 pezzi, misura M	936396	1
Guanti usa e getta, 100 pezzi, misura L	942458	in alternativa
Rullo modellatore, ca. ø 25 mm x 200 mm	807196	1
Lana d'acciaio, grad. 00, 200 g	509147	1
Set di 4 pinzette, ca. 110 - 125 mm lunghezza	303625	1
Occhiali di sicurezza, classe 3	375187	1
Utensili necessari		
sottomano, forbici, pellicola trasparente, nastro adesivo, carta da cucina, misurino, scodella, spatola, spugna, panno, guanti (usa e getta), battitore per mosaico Crackle, lana d'acciaio		

Istruzioni per modellare le ciotole

1. Mescola il calcestruzzo secondo le indicazioni indicate sul prodotto.
2. Avvolgi la parte esterna della mezza sfera di polistirolo con pellicola trasparente e fissala con del nastro adesivo.
3. Ricopri questa mezza sfera con uno strato di calcestruzzo modellabile. Per modellare usa i guanti monouso.
4. Lascia asciugare il calcestruzzo impastato sulla mezza sfera per circa 1 - 3 giorni.
5. Rimuovi il guscio di cemento dalla mezza sfera di polistirolo.
6. Lascia asciugare l'umidità residua.
7. Ora inizia con la decorazione a mosaico.

Istruzioni di base per il mosaico

1. Se necessario segna la superficie musiva con un pennarello sul piano di base.
2. Fissa con il collante le tessere di mosaico sul piano di base.
3. Fai asciugare il collante per una notte.
4. Mescola la sostanza per le fughe con acqua secondo le istruzioni riportate sul prodotto.
5. Applica sulla superficie musiva la sostanza per le fughe indossando i guanti monouso.
6. Dopo ca. 15 minuti elimina con una spugna umida la sostanza in eccesso.
7. Ripeti più volte questo passaggio.
8. Lascia asciugare la sostanza per le fughe per una notte.
9. Lucida la superficie musiva con un panno asciutto.

Finitura della superficie del mosaico



Rimuovi il mosaico Crackle / Safety con una pinzetta. Applica il silicone all'interno della ciotola (l'applicazione di silicone deve essere più larga del pezzo di mosaico rimosso). Posa il mosaico, rompi la superficie del mosaico Safety con il battitore. Le filature già esistenti si romperanno, si creeranno le fughe, e la superficie del mosaico diventerà più grande. Ricopri l'intera superficie interna della ciotola. Lascia asciugare il silicone per una notte.



Mescola la sostanza per le fughe con la spatola in una ciotola. Per colorare lo stucco aggiungi del colore acrilico.



Applica lo stucco secondo le istruzioni di base e lascia asciugare.

Una volta asciutta, la superficie del mosaico può essere lucidata con lana d'acciaio. Ciò restituisce la lucentezza della superficie del mosaico.

Tutte e tre le ciotole possono essere lavorate secondo le istruzioni. Viene utilizzato solo un colore diverso di mosaico Crackle / Safety.

Buon divertimento nella realizzazione dal tuo team creativo OPITEC!